

調査対象地（住所）：東京都渋谷区

（北緯：35度 40分 41.93秒 東経：139度 42分 21.88秒）



- 凡例 -

- 要措置区域
- 形質変更時要届出区域
- 形質変更時要届出区域（自然由来特例区域）
- 形質変更時要届出区域（埋地地特例区域）
- 形質変更時要届出区域（埋地地管理区域）
- その他（法改正前等）

No.	区分	指定番号	指定日	所在地	面積	特定有害物質	解除日	距離
1301-0847	形質変更時要届出区域	指-812号/整 - 28 - 120	2017/2/24	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番9の一部	52.3㎡	鉛		352m
1301-0506	形質変更時要届出区域	指-470号/整 - 25 - 99	2014/3/4	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目15番7、16番4、無地番の各一部	211㎡	鉛	2014/7/1	641m
1301-0593	形質変更時要届出区域	指-557号/整 - 26 - 76	2014/12/4	東京都新宿区露ヶ丘町4番42の一部	60.8㎡	鉛	2015/9/24	676m
1301-0789	形質変更時要届出区域	指-755号/整 - 28 - 63	2016/8/29	東京都新宿区露ヶ丘町16番11、16番12、16番13、16番20の各一部	400㎡ 200㎡ 100㎡	鉛	2017/11/2	786m
1301-0806	形質変更時要届出区域	指-771号/整 - 28 - 79	2016/10/5	東京都新宿区露ヶ丘町16番3、渋谷区神宮前二丁目2番10の各一部	534㎡ 500.71㎡（東京都）、534㎡（環境省）	鉛	2017/11/24	849m

弊社確認時の情報です。

半径1km内、距離の近い順に最大5件を表示しています。

位置が特定できた情報のみ記載しています。（指定中の区域でも、位置が特定できない場合は記載していませんので、ご注意ください）

また、図面が入手できない場合は地番の代表点に打点しているため、実際の指定区域とずれがある場合もあります。

本レポートの改変・加工を禁じます。

本レポートをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、弊社は一切責任を負いません。